


Цепи с шипованными пластинами.

На базе стандарта ISO 606.



ПРИМЕНЕНИЕ : В основном, цепь используется для перемещения целлофановой пленки на упаковочном оборудовании.




Размеры в мм.

наименование		Серии SEDIS															
ISO 606	SEDIS	Шаг	ALPHA	ALPHA LUB FREE	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	DELTA® VERTE	d1	b1	b4	Pt	e1	e2	E	F	G	H
		P						макс.	мин.								
Европейская серия В																	
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,60	13,92	16	15	14,5	20,4	11,8	5,9
10B-1	11N	15,875	•	•	•	•	•	10,16	9,65	19,00	16,59	16	15	16,0	22,2	13,7	6,0
Европейская серия В (узкие)																	
	6N	12,7	•		•	•		8,51	5,35	14,10		16	15	14,5	20,4	11,8	5,9
	10N	15,875	•		•	•		10,16	6,50	16,60		16	15	16,0	22,2	13,7	6,0
Американская серия А.																	
08A-1	40-1	12,7	•		•	•		7,93	7,85	16,30	14,38	16	15	14,5	20,4	11,5	5,9
10A-1	50-1	15,875	•		•	•		10,16	9,65	20,85	18,11	2,0	2,0	16,4	23,2	13,7	6,8

- Шипы монтируются на внешние пластины с различным интервалом (уточнять при заказе), с одной или двух сторон цепи.
- Шипы могут быть с тупыми или острыми концами.
- Цепи 08B, 10B и 08A могут быть двойными и тройными.
- Для параметра b4 необходимо добавить 1-2 поперечных шага (Pt).
- Разрушающая нагрузка указана в таблице на стр. 6-8.



Цепь с шагом 15,875 согласно чертежу SEDIS 5273-40



Цепь с шагом 12,7 согласно чертежу SEDIS 5083-82

