

APPLICATION : Agroalimentaire - biscuiterie

LOCALISATION : France

DIFFICULTÉ : Allongement

TYPE DE CHAÎNE : Chaîne Adaptée

SUCCÈS CLIENT

Sur un convoyeur de plateaux de chocolat, l'allongement de la chaîne du client posait un problème récurrent de précision de l'installation. Ceci obligeait donc le client à remplacer sa chaîne bien avant son usure complète.

De plus, l'équipe interne du client ne mettait pas moins d'une semaine complète à changer cette chaîne.



Le client a donc fait appel à Sedis Service : le service d'installation, de maintenance et de remise en état dédié aux convoyeurs.

L'équipe de Sedis Service n'a mis que 2 jours pour mettre en place un système de tensionnement complet qui permet de rattraper le jeu quand l'allongement devient trop important.

Le client est maintenant serein : il change sa chaîne seulement en fin de vie ; et plusieurs années après l'installation, ce jour n'est toujours pas arrivé !



ÉCONOMIES GLOBALES DE MAINTENANCE &
D'ACHAT DE CHAÎNE SUR PLUSIEURS ANNÉES



DURÉE DE VIE DE LA CHAÎNE
x3 MINIMUM



JOURS DE TRAVAIL GAGNÉS
POUR LES ÉQUIPES
DU CLIENT